

г.Нефтеюганск

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО "УК "ЮганскСевер"  
И.Г. Гумеров

АКТ  
технического осмотра  
конструктивных элементов жилого здания (осенний осмотр)

от "31" октября 2013г.

жилой дом №5 микрорайона №14

год выпуска 2008г.  
число этажей 7 этажей  
материал стен панельный  
материал кровли мягкая кровля  
% износа

Состав комиссии:  
Мастер Недедов Н.Н.  
Мастер ССД Васильченко В.В.

Произведена технический осмотр конструктивных элементов жилого здания и составила настоящий акт.

ЖИЛОЙ ДОМ

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Оценка состояния или краткое описание дефекта, причина его возникновения (с указанием примерного объема работ)	Решение о принятии мер
1	2	3	4
1	Кровля	Удовлетворительно	
2	Тех. Этаж	Удовлетворительно	
3	<u>Места общего пользования:</u> стены и перегородки	Частично поврежден штукатурный и окрасочный слой стен.	По мере необходимости
	Лестничные марши	Периодически требуется частичная замена плафонов освещения. Требуется ремонт и покраска плинтусов.	Замена плафонов освещения по мере необходимости , частичное штукатуривание и окраска стен, плинтусов, 2-ой 3-ий квартал 2014г.
	Ограждения лестничных маршев	Удовлетворительно	
	Окна	Удовлетворительно	
	Остекление	Требуется замена этажных дверей (2 под.)	
	Двери	Требуется замена этажных дверей (2 под.)	
4	<u>Наружные стены:</u> Входная площадка(крыльца)	Удовлетворительно Протекание кровли	Ремонт кровли крыльца 1,2,3,под., 2-ой, 3-ий квартал 2014г.
	Фасад	Удовлетворительно	
	Слуховые окна (тех.подполья)	Отсутствие метал. решеток на слуховые окнах	Установка метал.решеток на слуховые окна
	Швы	Удовлетворительно	
5	<u>Козырьки балконов</u> Кзырыки балконов (подъездные)	Удовлетворительно	
6	<u>Подвалные помещения:</u> Теплоуолы	Удовлетворительно	
7	Инженерные сети		При подготовке к зиме произвести промывку, регулировку (июнь-июль 2014г.)
8	Фундамент	Удовлетворительно	
10	Подходы	Удовлетворительно	
11	Отмостки	Требуется частичный ремонт	Июнь-июль 2014г.

Подпись сторон:

Н.Н. Недедов

В.В. Васильченко