

г.Нефтеюганск

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "УК "ЮганскСевер"

И.Г. Гумеров

АКТ

технического осмотра

конструктивных элементов жилого здания (осенний осмотр)

от "31" октября 2013г.

жилой дом №16 микрорайона №15

год выпуска 2010г.  
число этажей 10 этажей  
материал стен панельный  
материал кровли мягкая кровля  
% износа

Состав комиссии:  
Мастер Н.Н.  
Мастер ССД Васильченко В.В.

Произведла технический осмотр конструктивных элементов жилого здания и составила настоящий акт.

ЖИЛОЙ ДОМ

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Оценка состояния или краткое описание дефекта, причина его возникновения (с указанием примерного объема работ)	Решение о принятии мер
1	2	3	4
1	Кровля	Удовлетворительно	
2	Тех. Этаж	Удовлетворительно	
3	Места общего пользования: стены и перегородки	Удовлетворительно	
	Лестничные марши	Удовлетворительно	
	Ограждения лестничных маршев	Удовлетворительно	
	Окна	Удовлетворительно	
	Остекление	Удовлетворительно	
	Двери	Удовлетворительно	
4	Наружные стены: Фасад	Удовлетворительно Удовлетворительно	
	Слуховые окна [тех.подполье]	Отсутствие метал. решеток на слуховых окнах	Установка метал.решеток на слуховые окна
	Окна	Удовлетворительно	
5	Козырьки балконов	Удовлетворительно	
	Козырьки балконов (подъездные)	Удовлетворительно	
6	Подвальные помещения:	Удовлетворительно.	
	Теплоузы	Удовлетворительно	
7	Инженерные сети	Удовлетворительно	При подготовке к зиме произвести промывку, регулировку (июнь-июль 2014г.)
8	Фундамент	Удовлетворительно	
10	Подходы	Удовлетворительно	
11	Отмостки	Требуется частичный ремонт	Июнь- июль 2014 г.

Подписи сторон:

  
Н.Н. Нефедов

  
В.В. Васильченко